

نوع سرویس	۱۲۵,۱۳۵,۱۵۰CC	۲۵۰,۱۸۰CC	Vieste	۲ سیلندر
آچارکشی	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آچارکشی کامل (سرویس کامل)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
باز و بست نیمه انجین (درب کلاچ و در برق)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
باز و بست سرسیلندر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
باز و بست انجین کامل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
تعویض لنت جلو	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
تعویض لنت عقب	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
تعویض دیسک جلو	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
تعویض دیسک عقب	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
تعویض کاسه نمد کمک (هر کدام)	۴۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
فیلرگیری	۳۰۰,۰۰۰	****	****	****
شیم گیری	****	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
تعویض روغن با فیلتر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
تعویض سیم گاز	۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
تعویض سیم کلاچ	۲۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
تعویض ست سوئیچ	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
تعویض راهنمای عقب (هرکدام)	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
تعویض راهنمای جلو (هرکدام)	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
تعویض بلوری جلو	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
تعویض خطر عقب	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
هواگیری پمپ ترمز	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
تعویض صفحه کلاچ	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
باز و بست و تعویض شمع (هرکدام)	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
باز و بست و تعویض چرخ عقب	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
باز و بست و تعویض چرخ جلو	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
باز و بست پمپ و نشانگر بنزین و باک	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
شستشو سوزن انژکتور (هرکدام)	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
تعویض شاسی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
باز و بست بلوک انژکتور (تنظیم موتور)	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
تعویض سیم کشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
باز و بست کامل کلاچ CVT	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
تعویض ست زنجیر	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
باز و بست جلوبندی و کربی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
دیاگ	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تمام قیمت ها به تومان می باشند.

نمایندگی های ۳ ستاره مجاز به دریافت ۲۵ درصد هزینه بیشتر از نرخ مصوب می باشند.
نمایندگی های ۲ ستاره مجاز به دریافت ۱۰ درصد هزینه بیشتر از نرخ مصوب می باشند.